

안심을 넘어 행복으로 **안심서울, 시민행복**

주요업무보고

2021. 11.

안전총괄실
(도로사업소)

보고순서

I . 일반현황

II . 주요업무 추진실적 및 계획

① '21년 / '22년 제설대책 추진

② 주요 간선도로 포장정비

③ 도로소파 보수 추진

④ 도로시설물 보수 보강

⑤ 도로시설물 청결세척 추진

⑥ 교통안전시설물 유지관리

⑦ 기전시설물 유지관리

⑧ 운행제한차량 단속


⑨ '21년 풍수해 대책 추진

I . 일반현황

1 조직 및 인력

☐ 조 직 : 안전총괄실 산하 6개 사업소(동·서·남·북부, 성동, 강서)

○ 사업소별 4과 1팀



☐ 인 력 ('21. 10월 현재)

○ 공 무 원 : 정원 436명/ 현원 396명 (△40명)

○ 정원 외 인력 : 240명

- 공 무 직 : 117명 (도로보수 81, 환경정비 6, 시설정비 8, 시설청소 8, 시설정비 9, 기타 5)
- 임기제공무원 110명, 청원경찰 6명, 촉탁직 7명

☐ 기 능

- 관리단속과 : 인사·복무·청사관리, 예산·회계·물품관리, 운행제한 차량단속, 공무원직 노조관리
- 도로보수과 : 포장도로 및 도로·교통안전시설물(노면표시) 유지관리, 도로굴착 복구공사·감독, 맨홀유지관리, 제설대책
- 시설보수과 : 시도상(市道上)도로시설물 유지관리 및 안전점검, 풍수해 대책 시행, 도로시설물 세척
- 기 전 과 : 도로 기전시설물 및 교통안전시설물 유지관리, 차량 및 건설장비 유지관리

2 권역별 예산

☐ 예산현황

○ 2021년 예산 : 총 298,611백만원 (단위: 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
총 계		298,611 (302,807)	49,437 (48,081)	60,126 (62,736)	50,970 (51,455)	47,615 (47,153)	37,375 (38,037)	53,088 (55,345)
경 상 비		50,972 (49,757)	8,883 (8,610)	9,544 (9,919)	7,959 (7,592)	7,710 (7,174)	7,977 (7,622)	8,899 (8,840)
사 업 비	일 반	11,557 (12,017)	753 (1,314)	2,894 (3,594)	2,566 (2,022)	1,403 (1,028)	1,519 (1,248)	2,422 (2,811)
	도시개발특별	166,475 (163,439)	23,492 (22,566)	38,346 (36,828)	27,647 (28,344)	28,286 (27,830)	18,698 (19,044)	30,006 (28,827)
	교 통 특 별	30,327 (34,464)	5,924 (6,340)	5,272 (6,708)	5,613 (5,496)	4,228 (5,853)	4,487 (4,971)	4,803 (5,096)
	기금 굴착복구 + 재난	39,280 (43,130)	10,385 (9,251)	4,070 (5,687)	7,185 (8,001)	5,988 (5,268)	4,694 (5,152)	6,958 (9,771)

※ ()는 2020년도 예산 - 전년도 총액대비 4,196백만원(1.38%) 감액

☐ 예산집행 현황 (2021. 10. 10.기준, 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
예산 재배정액(A)		298,611	49,437	60,126	50,970	47,615	37,375	53,088
원인 행위액(B)		240,966	39,140	50,739	41,679	35,802	30,084	43,522
	집 행 율(A/B)	80.69%	79.17%	84.39%	81.77%	75.19%	80.49%	81.98%
지 출 액		164,232	29,347	31,256	27,417	23,151	21,320	31,741
예산잔액(A-B)		57,645	10,297	9,387	9,291	11,813	7,291	9,566

☐ 관할구역

사업소	관할구역	관할면적(km ²)
계	25개 구	605.51
동 부	강남, 송파, 강동, 서초(일부)	116.40
서 부	중구, 용산, 서대문, 마포, 은평	103.03
남 부	관악, 동작, 금천, 서초(일부), 영등포(경인로 일부)	94.95
북 부	종로, 성북, 강북, 도봉, 노원	128.34
성 동	성동, 광진, 동대문, 중랑	66.60
강 서	양천, 강서, 구로, 영등포(일부)	96.19

3 인력 및 주요시설물 현황

(2021. 10월 현재)

구 분			계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
인 원(정원/현원)			436/396	79/74	88/77	64/59	70/61	68/63	67/62
관 리 시 설 물	포장 도로	노 선(개) (도로명)	346	42	71	48	81	55	49
		연 장(km)	1,028.16	156.14	185.60	155.24	195.74	142.78	192.66
		면 적(km ²)	21.91	4.52	3.67	3.32	3.11	2.62	4.67
	도로 시설	계	377	43	75	59	85	50	65
		일반교량(개)	159	25	30	16	42	24	22
		고가차도(개)	47	1	14	8	9	9	6
		입체교차(개)	10	-	2	2	-	-	6
		지하차도(개)	81	13	11	12	10	13	22
		터 널(개)	32	3	6	7	8	3	5
		복개구조(개)	48	1	12	14	16	1	4
	기전 시설물	조명등(등)	77,582	14,947	11,075	17,216	7,129	15,671	11,544
		기전시설물(개)	1,964	363	431	300	285	223	362
	교통 안전 시설	안전표지(개)	96,269	17,308	20,221	13,110	15,964	13,539	16,127
		노면표시(km)	13,920	2,798	2,698	2,046	2,288	1,917	2,173
		표지병(개)	250,700	28,867	63,099	41,053	50,711	33,333	33,637
		제어기(대)	4,363	721	805	650	805	609	773
		신호등(조)	63,824	11,386	12,177	9,682	11,070	7,676	11,833
		음향신호(대)	14,785	2,806	2,891	2,292	2,287	1,626	2,883
		보행신호보조(대)	15,423	2,878	2,406	2,463	2,588	2,084	3,004
	장비	(종)	82	14	16	14	13	13	12
		(대)	162	31	28	24	27	28	24

Ⅱ. 주요업무 추진실적 및 계획

1 '21/ '22년 제설대책 추진

서울시 주요간선도로 및 한강교량 등 시설물에 대하여 강설시 신속한 제설작업을 실시함으로써 도로기능 유지로 시민 불편사항 최소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.(4개월)

○ 조 직



○ 제설 구역 : 62개 도로, 19개 교량

- 총 연장

(단위 : km)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
계	379.18	70.91	80.13	56	44.6	61.69	65.85
직 영	73.7	13.1	3.69	10.3	6.1	16.40	24.11
용 역	305.48	57.81	76.44	45.7	38.5	45.29	41.74

○ 단계별 근무 기준

구 분	기 상 상 황		근 무 기 준
평 시	일상 예보	강수확률 30%미만 또는 기온 2℃이상	· 24시간 상황유지 · 상황요원 1명
보 강	강설 예보	강수확률 30%이상으로서 기온 2℃미만 적설량 1cm 미만 예보시	· 상황 및 제설요원 1/20
1단계	강설 예보	적설량 5cm 미만 예보시	· 상황 및 제설요원 1/4
2단계	대설주의보	적설량 5cm 이상 예보시	· 상황 및 제설요원 1/2
3단계	대설 경보	적설량 10cm 이상 예보시	· 상황 및 제설요원 1/2 (필요시 전직원)

□ 제설 인원 및 장비확보 현황

○ 직 역

(단위 : 명, 대)

구 분	인 원				장 비				
	계	상황반 (선탑)	장비 운전	작업반	계	제설 차량	살포기	흡 수반	제설 삽날
계	306	198	29	79	54	14	14	11	15
동 부	71	49	8	14	11	3	3	2	3
서 부	54	38	2	14	5	1	1	2	1
남 부	21	9	-	12	6	2	1	2	1
북 부	55	36	5	14	8	2	2	2	2
성 동	51	30	8	13	10	3	3	1	3
강 서	54	36	6	12	14	3	4	2	5

○ 용 역

(단위 : 명, 대)

구 분	인 원				장 비				
	계	상황반 (선탑)	장비 운전	작업반	계	제설 차량	살포기	흡 수반	제설 삽날
계	115	6	83	26	217	72	73	0	72
동 부	15	1	12	2	36	12	12	-	12
서 부	24	1	17	6	45	15	15	-	15
남 부	28	1	18	9	39	13	13	-	13
북 부	15	1	11	3	27	9	9	-	9
성 동	17	1	13	3	36	12	12	-	12
강 서	16	1	12	3	34	11	12	-	11

□ '21/ '22년 제설대책 추진계획

○ 제설자재 확보

구 분	염화칼슘(톤)			소 금(톤)			친환경(톤)			제설함 설치(개)
	'21잔량	구매량	확보량	'21잔량	구매량	확보량	'21잔량	구매량	확보량	
계	721	1,563	2,284	1,626	1,063	2,689	444	150	594	87
동 부	75	351	426	77	252	329	0	0	0	20
서 부	59	215	274	137	270	407	50	50	100	21
남 부	178	179	357	377	31	408	24	-	24	2
북 부	263	188	451	315	120	435	177	100	277	2
성 동	75	220	295	693	-	693	81	-	81	25
강 서	71	410	481	27	390	417	112	-	112	17

※ 강설이 가장 많았던 년도의 제설제 사용량(동부): 2021년도 1,767톤

▶ 제설 전진기지 구축: 7개소

- 동부(봉은교), 서부(강변북로), 남부(서초IC·선암IC), 북부(북악터널 앞), 성동(중랑물재생센터), 강서(목동교)

○ 제설 민간용역 확보

구 분	민간용역 제설추진 현황			
	연 장(km)	살포차량(대)	용역비(백만원)	비 고
계	310.18	71	2,336	
동 부	57.81	11	350	
서 부	76.44	15	485	
남 부	50.40	13	450	
북 부	38.50	9	341	
성 동	45.29	12	360	
강 서	41.74	11	350	

2 주요 간선도로 포장정비

우리시가 관리하는 도로에서 발생한 중·소규모 도로파손 및 포장 불량지역에 대한 신속한 정비로 시민에게 안전한 도로환경 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 정비물량 및 사업비 : 14,501a, 80,956백만원 (단위 : 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
포장정비물량		14,501a	1,750a	2,893a	2,636a	2,044a	2,498a	2,680a
사 업 비	계	80,956	17,198	13,365	13,282	13,148	11,089	12,874
	일반·특별	47,141	7,473	9,469	7,882	7,326	6,668	8,323
	굴착기금	33,815	9,725	3,896	5,400	5,822	4,421	4,551


☐ 추진실적

- 포장 정비물량 (2021. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
정비물량	14,501a	1,750a	2,893a	2,636a	2,044a	2,498a	2,680a
정비완료	14,068a (97%)	1,700a (97%)	2,657a (92%)	2,583a (98%)	2,044a (100%)	2,484a (99%)	2,600a (97%)



[정비 전]



[정비 후]

금천구 문성로 28

작 성 자 동부도로사업소장 : 이규상 ☎2040-0300 도로보수과장 : 호경수 ☎0302 담당 : 김기수 ☎0352

○ 추진사항

- 포트홀 빈발 구간(버스전용차로) 및 노후포장 구간 정비
 - ※ PC 패널포장, 고내구성 포장재(SMA), 고강도아스팔트(PG 82) 적용
- 교통량이 많은 교차로, 사거리 정지선 및 버스전용차로 정류장 등 도로는 고내구성 아스팔트 콘크리트 사용
- 버스정류장, 교차로 등 물고임 구간 정비
- 기후환경 변화에 대응하는 중온포장, 순환포장, 배수성포장, 차열성 포장 등 친환경 포장 실시

○ 맨홀 정비물량

(2021. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
정비대상	3,020개	535개	751개	250개	614개	501개	369개
정비완료	2,700개 (89%)	533개 (99%)	581개 (77%)	250개 (100%)	595개 (97%)	391개 (78%)	350개 (95%)



[정비 중]



[정비 후]

은평구 북한산로 70

□ 향후계획

- 고내구성 및 친환경 포장재를 사용, 포장도로의 공용수명 증진과 도로의 내구성 도모
- 일상순찰 강화를 통한 노후 포장도로 적기 정비 추진
- 불량맨홀의 신속한 정비로 도로 안전성 확보 및 쾌적한 도로 통행환경 제공

3 도로소파 보수 추진

파손된 도로를 긴급히 보수함으로써 도로의 내구성과 공용수명을 증진시키고 이용시민에게 안전한 도로환경 제공

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 도로연장 및 긴급복구비 : 1,028.16km, 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
도로연장(km)	1,028.16	156.14	185.60	155.24	195.74	142.78	192.66
도로면적(km ²)	21.91	4.52	3.67	3.32	3.11	2.62	4.67
긴급복구비	11,500	2,007	2,161	1,942	1,811	1,574	2,005

○ 보수대상

- 포장도로의 침하, 균열, 포트홀, 도로함몰 구간
- 잦은 굴착복구로 인한 노면상태 불량구간
- 소성변형이 발생하여 평탄성이 현저히 떨어지는 구간

☐ 추진실적



○ 도로소파 보수

(2021. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
발생건수	14,205	2,718	2,853	2,230	2,350	1,632	2,422
보수면적(a)	1,327	182	370	153	176	197	249

- 순찰시 발견된 도로불량 구간의 신속한 정비 실시
- 24시간 도로소파 보수·정비 체계 구축으로 시민불편 최소화
- 민원신고 접수시 즉시 출동하여 보수정비 실시(보수·복구반 활용)

【 도로소파 보수(정비 전 · 후) 】



영등포구 문래동 남성아파트 버스정류장(구로방향)



광진구 용마산로 97

☐ 향후계획

- 24시간 도로소파 보수 · 정비 체계 구축 및 연간 단가 복구업체 업무 협조체제 강화
- 파손 우려 도로부위에 대한 사전점검 강화하여 위해요인 사전 조치

4 도로시설물 보수 보강

점검·진단 등을 통해 발견된 노후·손상된 도로시설물을 적기에 보수 보강하여 시설물의 수명을 연장하고 시민의 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 대 상 : 377개 도로시설물

(단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개구조물
총계	377	159	47	10	81	32	48
동 부	43	25	1	-	13	3	1
서 부	75	30	14	2	11	6	12
남 부	59	16	8	2	12	7	14
북 부	85	42	9	-	10	8	16
성 동	50	24	9	-	13	3	1
강 서	65	22	6	6	22	5	4

○ 사 업 비 : 60,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
총계	60,080	7,906	16,010	12,268	9,323	3,995	10,578
보수보강공사	34,892	4,475	9,567	8,679	5,109	382	6,680
안전진단정밀점검	6,152	796	1,545	1,020	873	725	1,193
시설물 일상유지	19,036	2,635	4,898	2,569	3,341	2,888	2,705

작 성 자 동부도로사업소장 : 이규상 ☎2040-0300 시설보수과장 : 임영철 ☎0303 담당 : 김부호 ☎0370

☐ 추진실적

○ 도로시설물 보수 보강

(단위 : 건, 백만원 / '21. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
보수 · 보강공사	36	3	8	12	4	1	8
안전진단 정밀점검	37	6	8	8	4	4	7
시설물 일상유지	14	2	3	2	2	2	3
사 업 비	60,080	7,906	16,010	12,268	9,323	3,995	10,578
집 행 액 (원인행위액)	49,495	5,889	14,028	9,874	6,898	2,993	9,813
집 행 율	82%	74%	88%	80%	74%	75%	93%



마포구 수색교 시설물 보수(교면방수 및 포장)



서대문구 사천교 단면보수

☐ 향후계획

- 주기적인 도로순찰 실시 및 유지보수 시행
- 시설물 보수 보강 및 일상유지 공사 금년 12월 중 준공완료 추진

5 도로시설물 청결세척 추진

도로에서 발생하는 매연, 먼지, 잔설, 제설재 등으로 더럽혀진 도로상 각종 시설물에 대한 세척·청소를 실시하여 청결하고 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

- 사업 기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 도로시설물 : 일반교량 등 377개소

구 분	계	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개구조물
계	377	159	47	10	81	32	48
동 부	43	25	1	-	13	3	1
서 부	75	30	14	2	11	6	12
남 부	59	16	8	2	12	7	14
북 부	85	42	9	-	10	8	16
성 동	50	24	9	-	13	3	1
강 서	65	22	6	6	22	5	4

- 도로조명시설(기전과) : 가로등, 지하차도등 및 터널등(민간용역 시행)
- 기타 도로부속물 : 중앙분리대, 방음벽, 시선유도봉, 방호울타리 등(직영)
- 교통안전시설물 : 신호등 63,824조, 안전표지 96,269개, 제어기 4,363대 등
- 사 업 비 : 4,322백만원

☐ 세척시기

구 분	세척횟수	시 기
교량, 지하차도	연 4~6회	3~12월
도로안전시설 (충격흡수시설, 중앙분리대, 방음벽 등)	연 4~6회	3~12월
교통안전시설물 (신호기, 안전표지)	연 2~3회	3~10월
도로조명시설 (가로등, 지하차도 등)	연 2회	3~10월


□ 추진실적

○ 지하차도, 터널 벽체, 방음시설 등 매월 정기적 청결세척 실시

○ 청결세척 실적

(단위 : 개소, 백만원 / '21. 10월 현재)


구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
청결세척대상	377	43	73	61	85	50	65
사 업 비	4,322	700	1,800	299	400	633	490
집 행 액 (원인행위액)	3,867	599	1,699	256	350	544	419
집 행 율	89%	86%	94%	86%	88%	86%	86%




동작구 본동 상도터널 세척



중구 예장동 남산1호 터널 세척



은평구 신사동 신사지하차도 세척



용산구 시빙고동 서빙고지하차도 세척

□ 향후계획

○ 지하차도 · 터널 벽체, 방음시설 등 정기적으로 세척하여 청결 유지

○ 금년 11월 말까지(동절기 이전) 세척 완료 예정

6 교통안전시설물 유지관리

교통신호등, 제어기 등 교통안전시설 유지관리 및 장애 발생시 신속히 정비(보수)하여 원활한 교통흐름과 안전한 교통환경 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 대상 시설물

구 분	제어기	교통신호등	안전표지	노면표시
계	4,363대	63,824조	96,269개	13,920km
동 부	721대	11,386조	17,308개	2,798km
서 부	805대	12,177조	20,221개	2,698km
남 부	650대	9,682조	13,110개	2,046km
북 부	805대	11,070조	15,964개	2,288km
성 동	609대	7,676조	13,539개	1,917km
강 서	773대	11,833조	16,127개	2,173km


- 추진방법 : 도급 시행
 - 유지보수공사(연간단가) : 교통신호기, 안전표지
 - 도로교통 개선공사 : 교통운영과 사업추진계획에 따라 추진
 - ※ 교통신호기 정비 용역업체에 일일작업지시 및 노선별 순찰 점검
- 사 업 비 : 13,946백만원

☐ 추진실적



○ 교통안전시설물 유지관리

(단위 : 건, 백만원 / '21. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
고장발생 보수건수	2,841	1,143	256	344	604	223	271
유지보수 개량공사	23	4	4	4	4	4	3
사 업 비	13,946	2,394	2,394	2,309	2,294	2,261	2,294
집 행 액 (원인행위액)	12,029	2,052	1,880	1,857	2,220	1,808	2,212
집 행 율	86%	86%	79%	80%	80%	97%	96%



〔교체 전〕 마포구 성산초교 교차로 차량신호 모듈 교체 〔교체 후〕



〔단차 조정 전〕 은평구 하나고 앞 신호맨홀 단차 〔단차 조정 후〕

☐ 향후계획

- 원활한 유지관리 · 보수를 위해 유관기관간 긴밀한 협조체제 유지
- 주기적인 순찰점검 강화 및 고장시설 적기 보수 추진

7 기전시설물 유지관리

도로에 설치된 기전시설물의 유지관리를 적기에 실시하여 도로를 이용하는 시민들의 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 대상시설물

구분	조명등 시설(등수)					주요 기전시설				
	소계	교량	경관조명	지하차도	터널	소계	수전설비	배전설비	비상발전기	CCTV
계	77,582	13,013	23,737	20,185	20,647	669면/1,295대	669면	206대	63대	1,026대
동부	14,947	1,770	5,614	4,275	3,288	136면/227대	136면	46대	9대	172대
서부	11,075	1,519	2,299	2,012	5,245	179면/252대	179면	17대	11대	224대
남부	17,216	2,148	8,194	3,352	3,522	107면/193대	107면	20대	9대	164대
북부	7,129	27	-	1,451	5,651	51면/234대	51면	25대	12대	197대
성동	15,671	5,194	6,369	2,762	1,346	98면/125대	98면	33대	8대	84대
강서	11,544	2,355	1,261	6,333	1,595	98면/264대	98면	65대	14대	185대

○ 추진방법

- 일상유지보수 : 매일 순찰점검 및 유지보수공사(연간단가) 시행
- 도로기전시설물 개선공사 : 자체 사업추진계획 수립 시행

▶ 현장순찰을 강화하여 보수대상시설물 발견 시 신속한 정비로 시민불편 최소화
 ⇒ 1) 경미한 사항은 가로등 보수반 및 현장근무자 정비
 2) 규모가 큰 경우 임시조치 후 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 정비

○ 사업비 : 10,871백만원

☐ 추진실적


○ 기전시설물 유지관리

(단위 : 건, 백만원 / '21. 10월 현재)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
안전점검	34	8	5	6	6	6	3
사업발주	55	7	18	7	5	6	12
사 업 비	10,871	1,115	2,353	2,575	1,115	1,435	2,278
집 행 액 (원인행위액)	9,862	992	2,102	2,234	1,078	1,313	2,143
집 행 율	91%	89%	89%	87%	97%	91%	94%



[설치 전] 잠실대교 자전거길 조명 신설 [설치 후]



[수리 전] 송파구 잠실철교 부점등 교체 [수리 후]

☐ 향후계획

- 현장순찰을 통해 고장 발견시 신속한 정비로 시민불편 최소화
- 노후 장비에 대해 집중 점검하고 진단을 통한 문제점 발견시 장비 교체 등 최산화

【단속현장 사진】




① 과적 의심차량 유도



② 정 차



③ 차량 중량 계측



〈공사현장 계도·홍보〉

□ 향후계획

- 과적발생 근원지 방문 및 계도·홍보 등 사전예방 활동 강화
 - 과적발생 주요지점 파악하여 집중 단속 등 탄력적인 단속 실시
- 민원발생 및 안전사고 예방을 위한 단속원 교육 실시(정기·수시)
- 차량운행제한 위반 과태료 징수 및 체납관리 철저
 - 재산조치를 통한 압류, SMS를 활용한 독촉 추진 등

9 '21년 풍수해 대책 추진

수해 취약시설인 지하차도, 저지대 도로 등에 대한 사전 점검·정비 실시 및 도로시설물 등 침수시 체계적·신속 대응으로 시민안전 도모 및 시민불편 최소화

☐ 개요

- 수방기간 : 2021.5.15.~ 10.15.(5개월간)
 - 사전준비('21.3.15.~ 5.14) : 취약시설 점검 및 정비
- 대상시설 : 서울시 도로 및 도로시설물 중 수해 취약지역
- 근무체계

구 분	평 시	보 강	1 단계	2 단계	3 단계
근무인원	2명 (당직자)	3명	필수요원의 1/4	필수요원의 1/2	필수요원 전원 (필요시 전직원)

☐ 추진실적

- 풍수해 재난안전대책본부 상황실 운영
 - 운영기간 : 2021.5.15.~ 10.15.(5개월간)
 - 비상근무 : 총21회/ 876명

(2021.10.15. 현재)

구 분	계(21회)	보강(11회)	1단계(10회)	2단계	3단계
근무인원(계)	876명	153명	723명	0명	-
동 부	181명	28명	153명	-	-
서 부	111명	21명	90명	-	-
남 부	174명	18명	156명	-	-
북 부	97명	24명	73명	-	-
성 동	137명	18명	119명	-	-
강 서	176명	44명	132명	-	-

- 태풍 · 국지성 폭우, 추석대비 등 도로 및 도로시설물 안전점검 시행
 - 6개 도로사업소 ‘풍수해 밴드’ 운영으로 실시간 정보 공유
 - 태풍 등 대비 도로시설물 안전점검 시행 및 비상근무 발령(2단계)
- 한강 등 하천수위와 일일 강수량에 따른 각종 도로 수방활동 전개



청계산 지하차도 배수로 청소



위례터널 배수로 준설

□ 향후계획

- 폭우로 인해 반복 침하 등 상습 피해지역에 대한 종합대책 강구
- 도로 및 도로시설물 안전점검 등 사전대비 풍수해 피해 최소화
- 태풍 · 국지성 집중 폭우 등 재난에 신속한 대응으로 시민불편 최소화